




Рис.39. Блок питания БП110/24-24:
Габаритный чертеж




Рис.40. Преобразователи частоты вращения

а) преобразователь частоты вращения коленчатого вала дизеля, б) преобразователь частоты вращения ротора турбокомпрессора: 1 – корпус; 2 – обмотка; 3 – магнитный сердечник; 4 – блочная часть штепсельного разъема; 5 – кабельная часть штепсельного разъема; 6 – выводы обмотки; 7 – контргайка; 8 – кабель; 9 – штепсельный разъем