




Рис. П11. Схемы монтажные электроаппаратов.